

● = Rekommenderad användning: undersök noggrant om materialet är resistent mot medlet som ska användas.

	Handspruta 3110P	Handspruta 3111P	Handspruta 3111PR	Handspruta 3111PD	UNIVERSAL PLUS 3132PG	UNIVERSAL PLUS 3132PR	CLEANER 3132PP	CLEANER 3132NG	CLEANER 3132BC	FOAMER 3132FO	FOAMER 3132FE	FLEXI PLUS 3131P	PROFI PLUS 3275P/3270P	CLEANER FPM 3275PP/3270PP	CLEANER EPDM 3275PE/3270PE	FOAMER 3270FO	FOAMER 3270FE	PRIMER 3237P/3278P	FERROX PLUS 3565P/3585P, 3565F/3585F	FIX PLUS 3237FP/3237FM	INOX PLUS 3595P/3595F/3615P/3615F/3615FT	INOX SUPER EXTREME 3615S	INOX SUPER EXTREME 3615SE	
Svagt sura medel (pH 5–7)	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●		●		●		●	●	●		
Sura rengöringsmedel	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●		●		●		●	●	●		
Salpetersyra, ättiksyra och propionsyra upp till ca 10 %	●	●					●			●				●									●	
Saltsyra upp till ca 20 %	●	●			●		●			●			●	●		●		●			●		●	
Fosfor- och svavelsyra upp till ca 30 %	●	●			●		●	●		●		●	●	●		●		●		●		●		
Perättiksyra upp till ca 15 %	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●	●		●		●					●	
Perättiksyra upp till ca 40 %	●	●		●	●		●	●		●		●	●	●		●							●	
Naftabaserade medel 90–95 %								●																
Starka sura medel (pH 1–4)	●	●					●	●				●		●		●							●	
Klorbaserade medel							●																●	
Desinfektionsmedel	●						●	●						●		●		●			●		●	
Mineraloljor	●	●						●				●	●						●	●	●	●	●	●
Svagt alkaliska medel (pH 7–9)	●	●		●			●		●		●		●	●	●		●						●	●
Alkaliska rengöringsmedel	●			●					●		●				●		●							●
Natronlut / kalilut upp till ca 20 %	●			●					●		●				●		●							●
Butanol, isopropanol	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●		●		●			●	●	●	
Etanol	●								●		●				●		●							●
Starka alkaliska medel (pH 10–14)	●			●					●						●									●
Aceton	●			●					●															●

**Säkerhetsinformation:** Användning av olämpliga ämnen kan leda till allvarliga skador och miljöskador. Följ alltid informationen i avsnittet „Användning“ i bruksanvisningen samt informationen som tillhandahålls av leverantören av ämnet som ska sprayas.

Ingen garanti/fel undantagna



4 000903 011437